

ÁLLAPOTFELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2010. november 11-én Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fszt. 41. számú hivatalos helyiségében (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) a Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanon található garázs állapotfelmérésén.

Jelen vannak:

- Györök Andrea műszaki ügyintéző
- Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintéző

Tárgya: A Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanon található garázs állapot.

A garázs mérete: 3,10 m x 4,20 m. A garázs magassága átlagosan: 1,80 m. A garázs nincs közművesítve.

A garázs falának vakolatai pótlásra, javításra szorulnak. A garázs falának festése (tisztasági meszelése) szükséges.

A garázson kétszárnyú ajtó található, melynek zárhatóságát meg kell oldani (pl. lakattal).

A garázsajtó mindkét szárnyán lévő felső pánt állapota jó, viszont a garázsajtó mindkét szárnyán lévő alsó pánt korrodálódott, ezért nagyon nehéz kinyitni, illetve bezárni a kétszárnyú ajtót. Javasolt a garázsajtó mindkét szárnyán lévő alsó pánt hegesztése.

A garázs hasznos alapterülete: 13 m².

k.m.f.



Györök Andrea
műszaki ügyintéző



Füz Péterné
vagyonkezelési és hasznosítási
ügyintéző